


PATRIMOINE BÂTI : VILLA ISA



<u>Identification</u>	17	<u>Description</u>
Désignation		Villa de style régionaliste, en forme de «L» et avec une structure à deux niveaux + Combles. Les murs sont en enduit, avec des chaînes d'angle en brique. Le dernier étage présente de faux pans de bois. Les fenêtres sont régulières, avec des encadrements en brique. La toiture est complexe, avec des lucarnes à deux pans.
Type : bâti Nom : villa balnéaire Activité : résidentielle État de conservation : bon		
Localisation		Parcelles cadastrales : 11 Adresse : 33, Rue Hippolyte Jacquemintot Code INSEE : 50066
Période		Début XXe siècle
Matériaux		Murs en enduit avec des détails en brique rouge. Toiture en ardoise. Balcons et garde-corps en bois peint en blanc.
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble → Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA BRINDELINÉ


<u>Identification</u>	18	<u>Description</u>
Désignation		Villa structurée en deux niveaux + Combles. Les murs sont réalisés en enduit, avec des chaînes d'angle en pierre taillée et en brique. Soubassement réalisé en pierre. La porte d'entrée ressort de la façade et est réalisée en bois, sur pilotis. Les fenêtres sont hautes et régulières, avec des linteaux en brique et en pierre. La toiture déborde de la façade, avec une structure en bois peint en blanc. Celle-ci et l'avant de la fenêtre centrale du premier étage sont réalisés en ardoise.
Localisation		Parcelles cadastrales : 743 Adresse : 26, Avenue de la Libération Code INSEE : 50066
Période		Début XXe siècle
Matériaux		Murs en enduit beige. La toiture est en ardoise. Les menuiseries, les volets et les garde-corps sont réalisés en bois peint en blanc.
Intérêt patrimonial		Historique/identitaire/culturel/esthétique
		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble
		→ Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



<u>Identification</u>	19	<u>Description</u>
Désignation		Maison structurée en deux niveaux + Combles à la Mansart, avec des lucarnes. Les murs sont réalisés en enduit, avec des chaînes d'angle en brique. Le soubassement est en pierre. Les fenêtres sont encadrées par des linteaux en brique rouge. Toiture en ardoise.
Localisation		Parcelles cadastrales : 744 Adresse : 28, Avenue de la Libération Code INSEE : 50066
Période		Début XXe siècle
Matériaux		Murs en enduit, avec des détails en pierre et en brique. Toiture en ardoise. Menuiseries en bois peint en blanc.
Intérêt patrimonial		Historique/identitaire/culturel/esthétique
		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble
		→ Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : MAISON DE VILLE

<u>Identification</u>	20	<u>Description</u>
Désignation		Maison avec un plan en forme de «L». La structure est à R + Combles à la Mansart et à R + 1 + Combles à deux pentes. Les murs sont en enduit, avec des chaînes d'angle et la corniche en brique rouge. Les fenêtres sont irrégulières, avec des encadrements en brique rouge. L'entrée principale est en saillie, constituée d'une véranda en bois et en ardoise.
Localisation		Parcelles cadastrales : 19 Adresse : 30, Avenue de la Libération Code INSEE : 50066
Période		Début XXe siècle
Matériaux		Murs en enduit avec des détails en brique rouge. La toiture est en ardoise et les cheminées en brique. Les menuiseries en bois peint en blanc.
Intérêt patrimonial		Historique/identitaire/culturel/esthétique → Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble Témoin d'un style/d'une époque → Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA

<u>Identification</u>	21	<u>Description</u>
Désignation		Maison structurée en deux niveaux + combles, avec des lucarnes. Murs réalisés en enduit, avec des chaînes d'angle en pierre. Les fenêtres sont hautes et symétriques. L'entrée principale est en saillie par rapport à la façade et constitue une terrasse à l'étage supérieur.
Localisation		<p>Parcelles cadastrales : 362 Adresse : Promenade François Guimbaut Code INSEE : 50066</p>
Période		XXe siècle
Matériaux		<p>Murs en enduit. Toiture en ardoise. Garde-corps et balcon en bois peint en blanc.</p>
Intérêt patrimonial		<p><u>Historique/identitaire/culturel/esthétique</u></p> <p>Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble</p> <p>→ Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances</p>
Paysager/écologique		<p>→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols</p>



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



<u>Identification</u>	22	<u>Description</u>
Désignation		Il s'agit d'une villa structurée en un étage + combles. Les murs sont en enduit, avec des chaînes verticales en brique rouge. Les fenêtres sont hautes, avec des encadrements en brique rouge. La toiture est complexe, avec une lucarne à deux pans.
Localisation		Parcelles cadastrales : 9 Adresse : Promenade François Guimbaut Code INSEE : 50066
Période	XXe siècle	
Matériaux		Murs en enduit, avec des détails en brique. Toiture en ardoise. Cheminée en brique. Balcon en bois.
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble → Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



Identification

23

Description

Villa structurée en deux niveaux + combles. Il s'agit d'une construction revêtue d'enduit, avec des chaînes d'angle en pierre. Les fenêtres sont protégées par des auvents en ardoise. Le rez-de-chaussée est en saillie et forme un balcon en bois peint en blanc. Les toitures sont à deux pans aux larges débords, sur soliers en bois peint en blanc.

Désignation

Type : bâti

Nom : villa balnéaire

Activité : résidentielle

État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 582

Adresse : Promenade François Guimbaut

Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Matériaux

Murs en enduit avec des détails en pierre. Toiture en ardoise. Menuiseries, volets et balcons en bois peint en blanc.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité

Valeur anecdotique

Cohérence d'ensemble

→ Témoin d'un style/d'une époque

Témoin d'une région

Témoin d'une technique

Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain

Rôle de repère

Intérêt pour la biodiversité

Rôle de brise-vent

Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



Identification

24

Description

Désignation

Type : bâti

Nom : villa balnéaire

Activité : résidentielle

État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 621

Adresse : Promenade François Guimbaut

Code INSEE : 50066

Période

XXe siècle

Matériaux

Murs en enduit, avec des détails en pierre. Toiture en ardoise. Balcons, volets et menuiseries en bois.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité

Valeur anecdotique

Cohérence d'ensemble

→ Témoin d'un style/d'une époque

Témoin d'une région

Témoin d'une technique

Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain

Rôle de repère

Intérêt pour la biodiversité

Rôle de brise-vent

Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA

 <u>Identification</u>	25	Description
Désignation		Villa structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment. Les chaînes d'angle et autres détails des façades sont réalisés en pierre taillée. Les fenêtres supérieures sont ornemées de cérarniques de couleur bleue. La toiture est en bâtière.
Localisation		<p>Type : bâti</p> <p>Nom : villa balnéaire</p> <p>Activité : résidentielle</p> <p>Etat de conservation : bon</p>
Période		<p>Adresse : Parcelles cadastrales : 745</p> <p>Adresse : Promenade François Guimbaut</p> <p>Code INSEE : 50066</p> <p>XXe siècle</p>
Matériaux		<p>Murs en moellons et en pierre taillée. La toiture est en ardoise. Les menuiseries, les volets et le balcon sont réalisés en bois peint en blanc.</p>
Intérêt patrimonial		<p>Historique/identitaire/culturel/esthétique</p> <p>Témoin d'une activité</p> <p>Valeur anecdotique</p> <p>Cohérence d'ensemble</p> <p>→ Témoin d'un style/d'une époque</p> <p>Témoin d'une région</p> <p>Témoin d'une technique</p> <p>Témoin de pratiques religieuses et de croyances</p>
Paysager/écologique		<p>→ Intérêt paysager/urbain</p> <p>Rôle de repère</p> <p>Intérêt pour la biodiversité</p> <p>Rôle de brise-vent</p> <p>Intérêt hydraulique/protection des sols</p>



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



Identification

26

Description

Il s'agit d'une villa structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont en enduit, avec des faux pan de bois peint en blanc. Les fenêtres en plein cintre, avec des balcons en bois. La toiture est complète, avec plusieurs lucarnes à deux pans.

Désignation

Type : bâti

Nom : villa balnéaire

Activité : résidentielle

Etat de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 296

Adresse : Promenade François Guimbaut

Code INSEE : 50066

Période

XXe siècle

Matériaux

Murs en enduit. Toiture en ardoise. Balcons et menuiseries en bois.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité

Valeur anecdotique

Cohérence d'ensemble

→ Témoin d'un style/d'une époque

Témoin d'une région

Témoin d'une technique

Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique


→ Intérêt paysager/urbain

Rôle de repère

Intérêt pour la biodiversité

Rôle de brise-vent

Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : MAISON

<u>Identification</u>	27	<u>Description</u>
Désignation		Il s'agit d'une maison en plan carré structurée en un seul étage + combles. Les murs sont en enduit, avec des chaînes verticales en pierre. Les fenêtres ont des encadrements en pierre taillée aussi. La toiture est en double bâtière.
Localisation		<p>Parcelles cadastrales : 10</p> <p>Adresse : Promenade François Guimbaut</p> <p>Code INSEE : 50066</p>
Période	XXe siècle	
Matériaux		<p>Murs en enduit, avec des détails en pierre. Toiture en ardoise.</p>
Intérêt patrimonial		<p><u>Historique/identitaire/culturel/esthétique</u></p> <p>Témoin d'une activité</p> <p>Valeur anecdotique</p> <p>Cohérence d'ensemble</p> <p>→ Témoin d'un style/d'une époque</p> <p>Témoin d'une région</p> <p>Témoin d'une technique</p> <p>Témoin de pratiques religieuses et de croyances</p>
Paysager/écologique		<p>→ Intérêt paysager/urbain</p> <p>Rôle de repère</p> <p>Intérêt pour la biodiversité</p> <p>Rôle de brise-vent</p> <p>Intérêt hydraulique/protection des sols</p>



PATRIMOINE BÂTI : VILLA




<u>Identification</u>	28	<u>Description</u>
Désignation		Il s'agit d'une maison structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont en moellons jointoyés au ciment. Les linteaux des fenêtres, des frises horizontales et des détails d'angle sont réalisés en brique. L'auvent de la porte d'accès est en ardoise et il est surmonté d'un balcon peint en blanc. La toiture est en bâtière, avec des cheminées en brique rouge.
Localisation		Parcelles cadastrales : 38, 39 Adresse : 2, Avenue de Granville Code INSEE : 50066
Période	XXe siècle	
Matériaux		Murs en moellons, avec des détails en brique. Toiture en ardoise. Cheminées en brique.
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble → Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols




PATRIMOINE BÂTI : MAISON


<u>Identification</u>	29	<u>Description</u>
Désignation		Il s'agit d'une maison en plan carré, structurée en deux niveaux + combles, avec une lucarne. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment. Les fenêtres ont des linteaux et des volets en bois peint en blanc. La toiture est à quatre pentes, réalisée en ardoise.
Localisation		Parcelles cadastrales : 62 Adresse : 13, Avenue de la Libération Code INSEE : 50066
Période	XXe siècle	
Matériaux		Murs en moellons. Toiture en ardoise. Menuiseries, volets et linteaux en bois peint en blanc.
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble
		→ Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



<u>Identification</u>	<u>30</u>	<u>Description</u>
Désignation		Villa en forme de «L» structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont réalisés en enduit. Un balcon file le long la façade. Les fenêtres sont régulières, avec des volets à Z peints en blanc et en bleu. La toiture est à la Mansart, avec des débords à queue-de-vache et trois lucarnes.
Type : bâti		
Nom : villa balnéaire		
Activité : résidentielle		
État de conservation : bon		
Localisation		
Parcelles cadastrales : 22, 23		
Adresse : 1, Avenue des Minquiers		
Code INSEE : 50066		
Période		
XXe siècle		
Matériaux		
Murs en enduit. Toiture en tuile plate.		
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		
Témoin d'une activité		
Valeur anecdotique		
Cohérence d'ensemble		
→ Témoin d'un style/d'une époque		
Témoin d'une région		
Témoin d'une technique		
Témoin de pratiques religieuses et de croyances		
Paysager/écologique		
→ Intérêt paysager/urbain		
Rôle de repère		
Intérêt pour la biodiversité		
Rôle de brise-vent		
Intérêt hydraulique/protection des sols		



PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

31

Description

Désignation

Type : bâti

Nom : maison

Activité : résidentielle

État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 708

Adresse : 29, Avenue de la Libération

Code INSEE : 50066

Période

XXe siècle

Matériaux

Murs en moellons avec des détails en brique rouge. La toiture est en ardoise. Les menuiseries et les volets en bois.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité

Valeur anecdotique

Cohérence d'ensemble

→ Témoin d'un style/d'une époque

Témoin d'une région

Témoin d'une technique

Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain

Rôle de repère

Intérêt pour la biodiversité

Rôle de brise-vent

Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA


	<u>Identification</u>	<u>Description</u>
Désignation	32	Il s'agit s'une villa de plan carré, structurée en un niveau + combles. Elles est montée sur pilotis et l'accès se fait par le biais d'un escalier en pierre. Les murs sont en enduit, avec de faux pans de bois et des chaînes d'angle en brique rouge. La toiture est en bâtière, avec deux lucarnes rampantes.
Localisation		Parcelles cadastrales : 420 Adresse : 34, Avenue de la Libération Code INSEE : 50066
Période		XXe siècle
Matériaux		Murs en enduit, avec des détails en brique. Toiture en ardoise.
Intérêt patrimonial		Historique/identitaire/culturel/esthétique Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble → Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols




PATRIMOINE BÂTI : MAISON



<u>Désignation</u>	<u>Identification</u>	<u>Description</u>
Type : bâti Nom : maison Activité : résidentielle État de conservation : bon	33	Il s'agit d'une maison en forme de «L», structurée en un seul niveau + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec de faux pans de bois. Les fenêtres sont hautes, avec des linteaux et des volets en bois peint en blanc. La toiture est à deux pans, avec un pignon coupé.
<u>Localisation</u>		
Parcelles cadastrales : 19 Adresse : 32, Avenue de la Libération Code INSEE : 50066		
<u>Période</u>		
XXe siècle		
<u>Matériaux</u>		
		Murs en moellons. La toiture est en ardoise et la cheminée en brique. Les menuiseries, les linteaux et les volets sont en bois peint en blanc.
<u>Intérêt patrimonial</u>		
<u>Historique/identitaire/culturel/esthétique</u>		
		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble
		→ Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
<u>Paysager/écologique</u>		
		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : MAISON

<u>Identification</u>	<u>34</u>	<u>Description</u>
Désignation		Maison structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec des chaînes d'angle et encadrements en pierre taillée. Les fenêtres sont irrégulières et petites. La toiture est à deux pentes, débordant largement les façades.
Localisation		Parcelles cadastrales : 648 Adresse : 27, Avenue de la Libération Code INSEE : 50066
Période		XXe siècle
Matériaux		Murs en moellons, avec des chaînes en pierre. Toiture en ardoise.
Intérêt patrimonial		Historique/identitaire/culturel/esthétique Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble → Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols




PATRIMOINE BÂTI : VILLA



<u>Identification</u>	<u>35</u>	<u>Description</u>
Désignation		Mur de clôture de la colonie de Julloville, il fait une hauteur d'environ 1,7 mètres. Il est réalisé en moellons jointoyés au ciment.
Type : bâti		
Nom : mur		
Activité : clôture		
État de conservation : bon		
Localisation		
Parcelles cadastrales : 8		
Adresse : 1, Avenue de Cancale		
Code INSEE : 50066		
Période		
Début XXe siècle		
Matériaux		
Moellons en granit.		
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		
Témoin d'une activité	→	Paysager/écologique
Valeur anecdotique		
Cohérence d'ensemble		
Témoin d'un style/d'une époque	→	
Témoin d'une région		
Témoin d'une technique		
Témoin de pratiques religieuses et de croyances		
Paysager/écologique		
Intérêt paysager/urbain		
Rôle de repère		
Intérêt pour la biodiversité		
Rôle de brise-vent		
Intérêt hydraulique/protection des sols		



PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification	36	Description
Désignation		Il s'agit d'une maison du centre-ville en coin de rue. La structure est de R + 1 + combles. Elle est recouverte d'enduit, avec de faux pans de bois au premier étage. Le premier étage avance de près d'un mètre par rapport à l'alignement à la rue et le coin est marqué par un fronton et un balcon. Les fenêtres sont hautes et régulières. La toiture est à quatre pentes, avec une lucarne à capucine.
Localisation		Parcelles cadastrales : 29 Adresse : 11, Avenue Armand Jullou Code INSEE : 50066
Période		Début XXe siècle
Matériaux		Murs en enduit. Toiture en ardoise.
Intérêt patrimonial		Historique/identitaire/culturel/esthétique
		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble
		→ Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



<u>Identification</u>	37	<u>Description</u>
Désignation		Villa structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec de faux pans de bois au dernier étage. Les fenêtres sont irrégulières, de différentes tailles et formes : avec un linteau en bois peint en blanc, un oeil-de-boeuf, un arc surbaissé... La porte d'entrée est protégée par un auvent en ardoise. La toiture est en bâtière, avec une lucarne rampante et une autre à deux pans.
Localisation		Parcelles cadastrales : 767 Adresse : 40, Avenue du Maréchal Leclerc Code INSEE : 50066
Période		Début XXe siècle
Matériaux		Murs en moellons. Toiture en ardoise. Volets et menuiseries en bois, parfois peint en blanc.
Intérêt patrimonial		Historique/identitaire/culturel/esthétique
		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble
		→ Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
		Paysager/écologique
		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



<u>Identification</u>	38	<u>Description</u>
Désignation		Il s'agit d'une grande villa structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont recouverts d'en-duit, avec de faux pans de bois et des détails en brique rouge. Les fenêtres sont plutôt régulières, parfois protégées par des auvents en ardoise. Certaines ont des volets en bois peint en blanc. Il y a aussi un balcon en bois. La toiture est complexe, avec des lucarnes à deux pentes.
Localisation		Parcelles cadastrales : 278, 279 Adresse : 65, Avenue des Mines d'Or Code INSEE : 50066
Période		Début XXe siècle
Matériaux		Murs en enduit. La toiture est en ardoise. Chéminée en brique rouge et beige.
Intérêt patrimonial		Historique/identitaire/culturel/esthétique Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble → Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



<u>Identification</u>	39	<u>Description</u>
Désignation		Il s'agit d'une maison structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont en moellons jointoyés au ciment. Les fenêtres sont irrégulières, avec des menuiseries et des volets en bois peint en blanc et des linteaux en bois peint en beige. Une avancée au rez-de-chaussée crée une petite terrasse au premier étage. La toiture est à deux pentes, avec les pignons coupés.
Localisation		Type : bâti Nom : villa balnéaire Activité : résidentielle État de conservation : bon
Localisation		Parcelles cadastrales : 33 Adresse : 8, Avenue de la Mer Code INSEE : 50066
Période		Début XXe siècle
Matériaux		Murs en moellons. Toiture en ardoise. Menuiseries, volets, balcon et garde-corps en bois peint en blanc.
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble
Paysager/écologique		→ Témoin paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols
Intérêt patrimonial		Témoin d'un style/d'une époque → Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



<u>Identification</u>	40	<u>Description</u>
Désignation		
Type : bâti		
Nom : villa balnéaire		
Activité : résidentielle		
État de conservation : bon		
Localisation		
Parcelles cadastrales : 31		
Adresse : 6, Avenue de la Mer		
Code INSEE : 50066		
Période		
Début XXe siècle		
Matériaux		
Murs en moellons avec des détails en granit. La toiture est en ardoise. Les menuiseries et les volets sont réalisés en bois peint en blanc. Les balcons sont en bois.		
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		<u>Paysager/écologique</u>
Témoin d'une activité	→	Intérêt paysager/urbain
Valeur anecdotique		Rôle de repère
Cohérence d'ensemble		Intérêt pour la biodiversité
Témoin d'un style/d'une époque	→	Rôle de brise-vent
Témoin d'une région		Intérêt hydraulique/protection des sols
Témoin d'une technique		
Témoin de pratiques religieuses et de croyances		



PATRIMOINE BÂTI : MAISON



<u>Identification</u>	41	<u>Description</u>
Désignation		Grande maison structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont recouverts d'enduit, avec des détails en pierre et en brique. Les fenêtres ont des linteaux en granit. Les toitures latérales débordent de la façade en formant de petits frontons en boisserie. La toiture est à la Mansart, avec quatre lucarnes.
Localisation		Parcelles cadastrales : 239 Adresse : 45, Avenue Vauban Code INSEE : 50066
Période		Début XXe siècle
Matériaux		Murs en enduit avec des détails en pierre et en brique. Toiture en ardoise.
Intérêt patrimonial		Historique/identitaire/culturel/esthétique
		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble
		→ Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : MAISON



<u>Identification</u>	42	<u>Description</u>
Désignation		
Type : bâti		Il s'agit d'un maison accolée, structurée en deux niveaux + combles, avec des grandes lucarnes à la capucine. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec des chaînes d'angle et certains détails en brique rouge. La toiture est en bâtière.
Localisation		
Parcelles cadastrales : 241		
Adresse : 103, Chemin de Blot		
Code INSEE : 50066		
Période		
Début XXe siècle		
Matériaux		
Murs en moellons. La toiture est en ardoise. Les menuiseries et les volets sont réalisés en bois peint en blanc.		
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		
Témoin d'une activité		
Valeur anecdotique		
Cohérence d'ensemble		
→ Témoin d'un style/d'une époque		
Témoin d'une région		
Témoin d'une technique		
Témoin de pratiques religieuses et de croyances		
Paysager/écologique		
→		
Intérêt paysager/urbain		
Rôle de repère		
Intérêt pour la biodiversité		
Rôle de brise-vent		
Intérêt hydraulique/protection des sols		



PATRIMOINE BÂTI : MAISON

<u>Identification</u>	43	<u>Description</u>
Désignation		Il s'agit d'un maison accolée, structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment. Les fenêtres sont régulières et symétriques, avec des encadrements en brique. La toiture est en bâtière.
Localisation		Parcelles cadastrales : 242 Adresse : 47, Avenue Vauban Code INSEE : 50066
Période		Début XXe siècle
Matériaux		Murs en moellons avec des détails en brique. Toiture en tuile mécanique.
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble → Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : MAISON



<u>Identification</u>	44	<u>Description</u>
Désignation		Il s'agit d'un maison accolée, structurée en deux niveaux + combles, avec de grandes lucarnes à la capucine. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec des chaînes d'angle et des encadrements en brique rouge et beige. La porte d'entrée est protégée par un avant en ardoise. La toiture est en bâtière. La clôture de la parcelle est constituée par un bas mur en moellons jointoyés au ciment.
Localisation		Parcelles cadastrales : 310 Adresse : 49, Avenue de Vauban Code INSEE : 50066
Période		Début XXe siècle
Matériaux		Murs en moellons avec des détails en brique en deux tonalités. La toiture est en ardoise et la cheminée en brique.
Intérêt patrimonial		Historique/identitaire/culturel/esthétique → Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble Témoin d'un style/d'une époque Témoin d'une région Témoin d'une technique Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		→ Intérêt paysager/urbain Rôle de repère Intérêt pour la biodiversité Rôle de brise-vent Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : MAISON



<u>Identification</u>	<u>45</u>	<u>Description</u>
Désignation		Il s'agit d'un maison accolée, structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment. Les fenêtres sont régulières et symétriques, avec des encadrements en brique rouge et des volets en bois peint en blanc. La toiture est en bâtière.
Localisation		Type : bâti Nom : maison Activité : résidentielle État de conservation : bon
Période		Parcelles cadastrales : 446 Adresse : 54, Avenue Vauban Code INSEE : 50066
Matiériaux		Début XXe siècle
Intérêt patrimonial		Murs en moellons avec des détails en brique. Toiture en tuile mécanique. Volets et menuiseries en bois peint en blanc.
Historique/identitaire/culturel/esthétique		Témoin d'une activité Valeur anecdotique Cohérence d'ensemble
Paysager/écologique		→ Témoin pour la biodiversité Rôle de brise-vent Témoin hydraulique/protection des sols
Intérêt paysager/urbain		Témoin de pratiques religieuses et de croyances



PATRIMOINE BÂTI : MAISON



<u>Identification</u>	46	<u>Description</u>
Désignation		Maison structurée en deux niveaux + combles. Le rez-de-chaussée est en enduit avec un soubassement en pierre et une frise en brique rouge. Les niveaux supérieurs sont recouverts de faux pans de bois. La toiture est à deux pans en croupe.
Localisation		
Type : bâti	Parcelles cadastrales : 21	
Nom : maison	Adresse : 27, Avenue de la Plage	
Activité : résidentielle	Code INSEE : 50066	
État de conservation : bon		
Période		
	Début XXe siècle	
Matériaux		
		Murs en enduit et en pierre, avec des détails en brique et un faux pan de bois. La toiture est en ardoise. Les menuiseries et les volets sont réalisés en bois peint en blanc.
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		
		Témoin d'une activité
		Valeur anecdotique
		Cohérence d'ensemble
		→ Témoin d'un style/d'une époque
		Témoin d'une région
		→ Témoin d'une technique
		Témoin de pratiques religieuses et de croyances
Paysager/écologique		
		→ Intérêt paysager/urbain
		Rôle de repère
		Intérêt pour la biodiversité
		Rôle de brise-vent
		Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : MAISON



<u>Identification</u>	47	<u>Description</u>
Désignation		Il s'agit d'un ensemble de deux maisons accolées structurées en deux niveaux + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec des chaînes d'angle en briques peintes en blanc. Les fenêtres sont régulières et hautes, marquées par des linteaux en bois peint en blanc. La porte principale est protégée par un auvent en ardoise. Les toitures sont en bâtière.
Type : bâti		
Nom : maison		
Activité : résidentielle		
Etat de conservation : bon		
Localisation		
Parcelles cadastrales : 25, 256		
Adresse : 13-15, Avenue de la Plage		
Code INSEE : 50066		
Période		
Début XXe siècle		
Matiériaux		
Murs en moellons avec des détails en brique peint en blanc. Toiture en ardoise. Volets et menuiseries en bois peint en blanc.		
Intérêt patrimonial		
Historique/identitaire/culturel/esthétique		
Témoin d'une activité	→	Paysager/écologique
Valeur anecdotique		Intérêt paysager/urbain
Cohérence d'ensemble		Rôle de repère
Témoin d'un style/d'une époque	→	Intérêt pour la biodiversité
Témoin d'une région		Rôle de brise-vent
Témoin d'une technique		Intérêt hydraulique/protection des sols
Témoin de pratiques religieuses et de croyances		

