

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

47

Désignation

Type : bâti
Nom : maison
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 415
Adresse : 7-9, Avenue de la Plage
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Description

Il s'agit d'une maison de plan carré structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont recouverts d'enduit, avec des chaînes d'angle et des encadrements en brique rouge et beige. Les balcons sont réalisés en fer forgé peint en blanc. La porte d'entrée est protégée par un auvent en ardoise. La toiture est en bâtière, avec deux lucarnes à la capucine et des pignons coupés.



Matériaux

Murs en enduit. La toiture est en ardoise. Les menuiseries et les volets sont réalisés en bois peint en blanc. Balcons en fer forgé peint en blanc.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

48

Désignation

Type : bâti
Nom : maison
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 26
Adresse : 7-9, Avenue de la Plage
Code INSEE : 50066

Période

XXe siècle

Matériaux

Murs en moellons avec des faux pan de bois. Toiture en ardoise. Fenêtres et menuiseries en bois peint en blanc.

Description

Il s'agit d'un ensemble de deux maisons accolées. Une est structurée en R + combles tandis que l'autre est structurée en R + 1. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec de faux pans de bois sur le dernier niveau. Les ouvertures ont des encadrements en brique rouge. Les toitures sont en bâtière, avec le pignon coupé et à quatre pans, avec une lucarne à deux pans.



Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

49

Désignation

Type : bâti
Nom : maison
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 44
Adresse : 34, Avenue Vauban
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Description

Maison structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec de faux pans de bois au dernier niveau. Les fenêtres sont régulières, avec des encadrements en brique peinte en blanc. La toiture est à deux pans, avec des pignons coupés.



Matériaux

Murs en moellons avec des détails en brique et un faux pan de bois. La toiture est en ardoise.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : VILLA



Identification

50

Désignation

Type : bâti
Nom : villa balnéaire
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 71
Adresse : 3, Rue des Peupliers
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Matériaux

Murs en pierre et en brique, avec un faux pan de bois. Toiture en ardoise. Menuiseries et volets en bois peint en blanc.

Description

Villa structurée en deux niveaux. Le rez-de-chaussée est réalisé en moellons jointoyés au ciment. Le premier étage est en faux pans de bois et des balcons en bois sont présents à tous les étages. La toiture est complexe, réalisée en ardoise.



Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

→ Témoïn d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoïn d'un style/d'une époque
Témoïn d'une région
Témoïn d'une technique
Témoïn de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : VILLA



Identification

51

Désignation

Type : bâti
Nom : villa balnéaire
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 78
Adresse : 22, Avenue Vauban
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Description

Il s'agit d'une villa structurée en deux niveaux + combles. L'angle est surmonté d'une échauquette polygonale. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment et en faux pans de bois au premier étage. Les fenêtres sont hautes, avec des volets en bois. La porte d'accès est protégée par un auvent en ardoise. Les toitures sont complexes, avec certaines lucarnes.



Matériaux

Murs en pierre. La toiture est en ardoise et la cheminée en brique. Les menuiseries, les volets et le balcon sont réalisés en bois peint en blanc.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

52

Désignation

Type : bâti
Nom : maison
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 76
Adresse : 14, Avenue des Pierrots
Code INSEE : 50066

Période

XXe siècle



Matériaux

Murs en moellons. Toiture en ardoise. Menuiseries et volets en bois peint en blanc.

Description

Maison structurée en deux niveaux + combles en bâtière, avec le pignon coupé. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment. Les fenêtres sont régulières, marquées par des linteaux en bois. Celles du premier étage ont un balcon en fer forgé.

Intérêt patrimonial


Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : VILLA



Identification

53

Désignation

Type : bâti
Nom : villa balnéaire
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 203
Adresse : 15, Avenue Vauban
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Description

Cette villa est structurée en deux niveaux + combles, sur la base d'un plan carré. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec des chaînes d'angle en pierre taillée. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont protégées par des auvents en ardoise. La toiture est à quatre pans, avec lignes de coyau. Il y a deux lucarnes rampantes et une autre à deux pans.



Matériaux

Murs en moellons. La toiture est en ardoise. Les menuiseries et les volets sont réalisés en bois peint en blanc.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : VILLA



Identification

54

Désignation

Type : bâti
Nom : villa balnéaire
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 180
Adresse : 67-69, Chemin de Blot
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Matériaux

Murs en brique et en enduit. Toiture en ardoise avec une cheminée en brique rouge. Menuiseries et volets en bois peint en blanc.

Description

Villa structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont en brique et la façade principale recouverte d'enduit. Les fenêtres sont régulières et la composition de la façade est symétrique. Les encadrements sont réalisés en brique. Les murs pignons sont en brique, avec une seule fenêtre. La toiture est à quatre pans, avec deux lucarnes à deux pans.



Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : VILLA



Identification

55

Désignation

Type : bâti
Nom : villa balnéaire
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 179
Adresse : 67-69, Chemin de Blot
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Description

Villa en forme de «L», structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont recouverts d'enduit, avec des chaînes d'angle en relief. Les fenêtres sont régulières, avec des encadrements en pierre taillée. La toiture est à deux pentes.



Matériaux

Murs en enduit avec des détails en pierre taillée. La toiture est en ardoise. Les menuiseries, les volets et le balcon sont réalisés en bois peint en blanc.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification 56

Désignation

Type : bâti
Nom : maison
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 185
Adresse : 77, Chemin de Blot
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Matériaux

Murs en moellons avec un faux pan de bois. Toiture en ardoise. Menuiseries, balcons et volets en bois peint en blanc.

Description

Maison structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec un dernier niveau à faux pans de bois. Les deux fenêtres ont un balcon en bois peint en blanc. La toiture est à deux pentes, avec le pignon coupé.



Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : TEMPLE PROTESTANT



Identification

57

Description

Désignation

Type : bâti
Nom : temple
Activité : religieuse
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 8
Adresse : 1, Avenue de Cancale
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Il s'agit d'un petit temple s'un seul niveau. Les murs sont recouverts d'enduit, avec un soubassement en pierre. L'entrée est marquée par un fronton. La toiture, en brique, est réalisée en tuile mécanique.



Matériaux

Murs en enduit avec des détails en pierre. La toiture est en tuile mécanique.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

58

Désignation

Type : bâti
Nom : villa balnéaire
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 530, 532
Adresse : 65, 67, Avenue du Maréchal Le-clerc
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle



Matériaux

Murs en moellons avec des détails en granit. La toiture est en ardoise et la cheminée en brique. Les menuiseries et les volets sont réalisés en bois peint en blanc.

Description

Ensemble de maisons avec une structure de R + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec de faux pans de bois et des chaînes d'angle en granit. Les linteaux des fenêtres sont en bois peint en blanc, ainsi que les balcons. La toiture est à deux pans, avec des pignons en croupe. Une clôture en bois établit les limites de la parcelle.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification 59

Désignation

Type : bâti
Nom : villa balnéaire
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 17
Adresse : 17, Avenue des Corsaires
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Description

Maison structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec des avancées en enduit. La toiture est à deux pans en croupe, avec lignes de coyau. Il y a deux lucarnes rampantes.



Matériaux

Murs en moellons et en enduit. La toiture et les avancées sont en ardoise et la cheminée en brique. Les menuiseries et les volets sont réalisés en bois peint en blanc.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

60

Désignation

Type : bâti
Nom : villa maison
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 329
Adresse : 28, Avenue du Maréchal Leclerc
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Matériaux

Murs en moellons avec des détails en pierre. Menuiseries et volets en bois. Balcons en fer forgé. Toiture en ardoise.

Description

Il s'agit d'une maison structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont en moellons jointoyés au ciment, avec de faux pans de bois au dernier niveau. Une avancée en granit, sur la façade principale, crée une terrasse au premier étage. Les linteaux des ouvertures sont en granit. Les balcons sont en fer forgé. La toiture est complexe, réalisée en ardoise.



Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

61

Désignation

Type : bâti
Nom : maison
Activité : tertiaire
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 253
Adresse : 10, Avenue Armand Jullou
Code INSEE : 50066

Période

XXe siècle

Matériaux

Murs en enduit avec des détails en granit. Toiture en ardoise. Volets et menuiseries en bois peint en blanc.



Description

Maison avec une structure de R + 1 + combles. Les murs sont recouverts d'enduit, avec des chaînes d'angle en pierre. Les fenêtres sont rectangulaires et symétriques, avec des encadrements en granit. La toiture est à deux pans en croupe.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

- Témoin d'une activité
- Valeur anecdotique
- Cohérence d'ensemble
- Témoin d'un style/d'une époque
- Témoin d'une région
- Témoin d'une technique
- Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

- Intérêt paysager/urbain
- Rôle de repère
- Intérêt pour la biodiversité
- Rôle de brise-vent
- Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

62

Désignation

Type : bâti
Nom : villa balnéaire
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 38
Adresse : 5, Avenue di Général Eisenhower
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Matériaux

Murs en moellons avec des détails en brique. Toiture en ardoise. Menuiseries et volets en bois peint en blanc.



Description

Il s'agit d'une maison avec une structure de R + combles. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment, avec des frises en brique rouge. Les fenêtres sont hautes et symétriques. Leurs encadrements sont en brique rouge. La toiture est à deux pans.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

→ Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

63

Désignation

Type : bâti
Nom : maison
Activité : tertiaire
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 527, 726
Adresse : 6, Avenue du Général Eisenhower
Code INSEE : 50066

Période

XXe siècle

Description

Ensemble de bâtiments qui ont une cohérence d'ensemble par rapport à leurs matériaux. Le bâtiment principal a un plan rectangulaire, et il est structuré en deux niveaux + combles. Les murs sont recouverts d'enduit, avec des chaînes d'angle en brique. Les fenêtres ont des encadrements en brique rouge. La toiture est à la Mansart, avec des lucarnes. Les autres constructions accolées sont réalisées dans les mêmes matériaux. Leur structure est de R + 1, avec des toitures plates.



Matériaux

Murs en enduit avec des détails en brique rouge. La toiture est en ardoise et la cheminée est en brique.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

64

Désignation

Type : bâti
Nom : villa balnéaire
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 244, 521
Adresse : 24, Avenue Armand Jullou
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Matériaux

Murs en enduit avec des détails en brique rouge. La toiture est en ardoise. Les menuiseries et les volets sont réalisés en bois peint en blanc. Garde-corps en fer forgé.

Description

Maison structurée en R + 2. Les murs sont recouverts d'enduit, avec un soubassement en pierre et quelques détails en brique rouge. Les fenêtres sont régulières et symétriques. Elles ont des linteaux en bois peint en blanc, avec des garde-corps en fer forgé. La toiture est à deux pans en croupe.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

65

Désignation

Type : bâti
Nom : maison
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 231
Adresse : 21, Avenue de la Bitte des Courses
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle



Description

Il s'agit d'une maison avec une structure en R + 1 + combles. Le rez-de-chaussée est réalisé en moellons jointoyés au ciment et le premier étage est en enduit. Les fenêtres sont irrégulières, avec des linteaux en bois peint en blanc. Celles du premier étage ont des balcons en fer forgé. La toiture est à deux pans en croupe.

Matériaux

Murs en enduit et en moellons. Toiture en ardoise, avec la cheminée en brique de deux couleurs.

Intérêt patrimonial


Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification 66

Désignation

Type : bâti
Nom : maison
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 154
Adresse : 39, Avenue du Général Eisenhower
Code INSEE : 50066

Période

Début XXe siècle

Matériaux

Murs en moellons avec des détails en pierre et en brique. La toiture est en ardoise. Les menuiseries et les volets sont réalisés en bois peint en blanc.



Description

Maison structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont en moellons jointoyés au ciment. Les fenêtres sont régulières et symétriques. Celles du rez-de-chaussée sont en arc en plein cintre. Les encadrements sont réalisés en brique rouge et en granit. La toiture est à deux pans en croupe avec des lignes de bris.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISON



Identification

67

Désignation

Type : bâti
Nom : maison
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 157
Adresse : 33, Avenue du Eisenhower
Code INSEE : 50066

Période

XXe siècle

Matériaux

Murs en moellons avec des détails en brique. Toiture en ardoise. Menuiseries et volets en bois peint en blanc.

Description

Maison de plan rectangulaire, avec une structure de R + 1 + combles. Les murs sont en moellons jointoyés au ciment, avec des chaînes d'angle et la corniche en brique rouge. Les murs pignons sont aveugles. Les fenêtres sont régulières et symétriques, avec des encadrements en brique rouge. La toiture est à la Mansart, avec deux lucarnes.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



Identification

68

Désignation

Type : bâti
Nom : villa balnéaire
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 144
Adresse : 43, Avenue du Eisenhower
Code INSEE : 50066

Période

XXe siècle

Matériaux

Murs en enduit. La toiture est en ardoise. Les menuiseries, les volets et les garde-corps sont réalisés en bois peint en blanc.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols



PATRIMOINE BÂTI : VILLA



Identification

69

Désignation

Type : bâti
Nom : villa balnéaire
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 10
Adresse : 41, Avenue di Kairon
Code INSEE : 50066

Période

XXe siècle

Matériaux

Murs en moellons. La toiture est en tuile plate. Les menuiseries, les volets et le balcon sont réalisés en bois alternant le blanc et la couleur naturelle.



Description

Il s'agit d'une villa structurée en deux niveaux + combles. Les murs sont en moellons en pierre, avec de faux pans de bois. Les murs sont massifs, avec de petites fenêtres, celles du rez-de-chaussée en plein cintre. Une avancée en granit crée une terrasse sur le premier étage. La toiture est complexe, réalisée en tuiles plates rouges.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : CABINES DE PLAGE



Identification

70

Désignation

Type : bâti
Nom : cabines de plage
Activité : équipement
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 173, 276, 393
Adresse : Avenue de Tombelaine
Code INSEE : 50066

Période

XXe siècle

Matériaux

Bois, tôle...

Description

Il s'agit de l'ensemble de cabines de plage qu'on peut trouver au bord de la mer. Elles sont constitutives de l'histoire de la ville balnéaire. Ce sont de petites constructions en plan carré, avec des toitures à deux pans ou en appentis. Les matériaux utilisés sont le bois, la tôle... des matériaux légers pour des constructions temporaires.



Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

- Témoin d'une activité
- Valeur anecdotique
- Cohérence d'ensemble
- Témoin d'un style/d'une époque
- Témoin d'une région
- Témoin d'une technique
- Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

- Intérêt paysager/urbain
- Rôle de repère
- Intérêt pour la biodiversité
- Rôle de brise-vent
- Intérêt hydraulique/protection des sols

LE PATRIMOINE REMARQUABLE DES HAMEAUX



A part le remarquable patrimoine que l'on trouve au sein de l'agglomération de Jullouville, on peut trouver un autre type paysage qui s'étend sur tout le reste du territoire et qui comprend les hameaux et de petits corps de ferme.

Il s'agit d'un paysage rural caractérisé par des maisons en pierre. Les villages de Bouillon et de Saint-Michel-des-Loups représentent les noyaux plus remarquables.

BOUILLON



PATRIMOINE BÂTI : L'ANCIENNE MAIRIE



Identification

1

Désignation

Type : bâti
Nom : ancienne mairie
Activité : équipements
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 715
Adresse : Route de Carolles
Code INSEE : 50066

Période

XIXe siècle

Matériaux

Murs en moellons avec des détails en pierre taillée. Toiture en ardoise.

Description

L'ancienne mairie est structurée en deux niveaux. Les murs sont réalisés en moellons jointoyés au ciment. Les fenêtres sont régulières, avec des encadrements en granit, en pierre taillée. La toiture est en brique, réalisée en ardoise.



Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

- Témoin d'une activité
- Valeur anecdotique
- Cohérence d'ensemble
- Témoin d'un style/d'une époque
- Témoin d'une région
- Témoin d'une technique
- Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

- Intérêt paysager/urbain
- Rôle de repère
- Intérêt pour la biodiversité
- Rôle de brise-vent
- Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : L'ÉGLISE



Identification

2

Désignation

Type : bâti
Nom : église
Activité : culte religieux
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 142, 1679
Adresse : Chemin des Fontaines
Code INSEE : 50066

Période

XIIe siècle

Description

Construction structurée en une seule nef, avec un clocher au toit en bâtière. Les murs sont réalisés en assise de pierres. Les contreforts et les fenestrelles témoignent du style gothique. La nef présente une voûte de bois en berceau



Matériaux

Murs en pierre. La toiture est en ardoise et la cheminée en brique. Les menuiseries et les volets sont réalisés en bois peint en blanc.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

PATRIMOINE BÂTI : MAISONS EN PIERRE



Identification

3

Désignation

Type : bâti
Nom : maison
Activité : résidentielle
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : -
Adresse : -
Code INSEE : 50066

Période

XVIII-XIXe siècle

Description

L'ensemble des maisons de Bouillon se caractérise par une structure plutôt basse, entre R + combles et R + 1 + combles. Les murs sont en moellons à joints beurrés, avec des encadrements et de chaînes d'angle en granit. Les toitures sont souvent en bâtière, réalisées en ardoise ou en tuiles plates.



Matériaux

Murs en moellons avec des détails en granit. Toitures en ardoise ou en tuile. Menuiseries et volets souvent en bois peint en blanc.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

Témoin d'une activité
Valeur anecdotique
Cohérence d'ensemble
→ Témoin d'un style/d'une époque
Témoin d'une région
Témoin d'une technique
Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

→ Intérêt paysager/urbain
Rôle de repère
Intérêt pour la biodiversité
Rôle de brise-vent
Intérêt hydraulique/protection des sols

SAINT MICHEL DES LOUPS



PATRIMOINE BÂTI : LA MAIRIE



Identification

1

Désignation

Type : bâti
Nom : mairie
Activité : équipements
État de conservation : bon

Localisation

Parcelles cadastrales : 925
Adresse : 219-335, Route des Sept Devises
Code INSEE : 50066

Période

XIXe siècle



Matériaux

Murs en moellons, avec des détails en pierre taillée. Toiture en ardoise. Menuiseries en bois peint en blanc.

Description

Bâtiment structuré en deux niveaux + combles. Il s'agit d'une construction en moellons jointoyés au ciment. Les fenêtres sont régulières, encadrées par des chaînages en pierre. La toiture est en bâtere, avec un front au milieu de la façade.

Intérêt patrimonial

Historique/identitaire/culturel/esthétique

- Témoin d'une activité
- Valeur anecdotique
- Cohérence d'ensemble
- Témoin d'un style/d'une époque
- Témoin d'une région
- Témoin d'une technique
- Témoin de pratiques religieuses et de croyances

Paysager/écologique

- Intérêt paysager/urbain
- Rôle de repère
- Intérêt pour la biodiversité
- Rôle de brise-vent
- Intérêt hydraulique/protection des sols